

## **Стерилизация титанового шелка.**

Допустимые методы и режимы стерилизации:

Стерилизация паровым методом осуществляется при температуре от плюс 125 до плюс 150 °С, давлении 2,5 атм. - минимальное время действия: 15 мин., минимальное время сушки: 20 мин.

Стерилизация воздушным методом при температуре от плюс 175 °С до плюс 200 °С и выдержке не менее 45 минут.